

## ダイオキシン類調査結果について

令和4年9月9日に越生斎場火葬炉排ガス中のダイオキシン類濃度の測定を行いましたので、お知らせします。

項目	ダイオキシン類濃度
測定値	0.56 ng-TEQ/m <sup>3</sup>
指針値	1 ng-TEQ/m <sup>3</sup>
調査施設	火葬炉2系列（3号炉）
指針値：「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」（平成12年3月 旧厚生省）による新設炉の排ガス中のダイオキシン類濃度の指針値です。	